URSUS

Informator nr 3–4 (172–173) Czerwiec 1987 r.

Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614

Mechanizm zwrotniczy — drążki kierownicze


W ciągnikach Ursus 914, 1014, 1224 i 1614 wprowadzono w drążkach kierowniczych nierozbieralne przeguby kulowe, zamienne z poprzednio montowanymi przegubami kulowymi. Przeguby kulowe nierozbieralne montowane są do ciągników Ursus 914 — od nr 1848, 1014 — od nr 377, 1224 — od nr 984 i 1614 — od nr 476.

W związku z tym publikujemy tablicę katalogową 59/'85, na której przedstawiono w rozbiciu na detale me-

Tablica 59/'85
ZESPÓŁ 220 i 221
MECHANIZM ZWROTNICZY
DRĄŻKI KIEROWNICZE

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa	Liczba sztuk w ciągniku							Uwagi
				912	914	1012	1014	1222	1224	1614	
1	0054/28-012/2		Zawleczka S-Zn 4x36 PN-76/M-82001	–	4	–	4	–	4	4	
2	0054/23-190/8		Nakrętka koronowa AM18x1,5-B PN-74/M-82159	–	4	–	4	–	4	4	
3	0083.221.010		Osłona kompletna	–	4	–	4	–	4	4	
4	0083.221.009		Przegub kulowy prawy I	–	1	–	1	–	1	1	
5	0054/23-134/8		Nakrętka sześciokątna M27x2-5-B PN-75/M-82144	–	2	–	2	–	2	2	
6	0086.221.001		Drążek kierowniczy	–	–	–	–	–	1	1	Z
6	0083.221.016		Drążek kierowniczy	–	1	–	1	–	1	1	
7	0054/23-134/7		Nakrętka M27x2-LH-5-B PN-75/M-82144	–	2	–	2	–	2	2	
8	0083.221.019		Przegub kulowy lewy I	–	1	–	1	–	1	1	
9	0086.221.002		Drążek poprzeczny	–	–	–	–	–	1	1	Z
9	0083.221.017		Drążek poprzeczny	–	1	–	1	–	1	1	
10	0083.221.029		Przegub kulowy prawy II	–	1	–	1	–	1	1	
11	0083.221.039		Przegub kulowy lewy II	–	1	–	1	–	1	1	
12	–	4, 8, 10, 11	Pokrywa	–	4	–	4	–	4	4	
13	–	4, 8, 10, 11	Sprężyna	–	4	–	4	–	4	4	
14	–	4, 8, 10, 11	Tuleja stożkowa	–	4	–	4	–	4	4	
15	–	4, 8, 10, 11	Sworzeń kulowy	–	4	–	4	–	4	4	
16	–	4, 8, 10, 11	Wkładka kulista	–	4	–	4	–	4	4	
17	0080.220.016		Pierścień	4	–	4	–	4	–	–	
18	0080.220.014		Osłona	4	–	4	–	4	–	–	
19	0080.220.015		Pierścień	4	–	4	–	4	–	–	
20	0080.220.019		Przegub kulowy II	2	–	2	–	2	–	–	
21	0054/21-213/9		Śruba M8x3,5-8.8-B PN-74/M-82101	2	–	2	–	2	–	–	
22	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Zn9c PN-77/M-82008	6	–	6	–	6	–	–	
23	0054/23-130/3		Nakrętka M8-8-B PN-75/M-82144	6	–	6	–	6	–	–	
24	0054/63-040/2		Smarowniczka St M6x1-90° PN-76/M-86003	4	–	4	–	4	–	–	
25	0080.220.029		Przegub kulowy I	2	–	2	–	2	–	–	
26	0054/23-190/7		Nakrętka BM16x1,5-0,6-B PN-74/M-82159	4	–	4	–	4	–	–	
27	0054/28-012/1		Zawleczka S-Zn 4x32 PN-76/M-82001	4	–	4	–	4	–	–	
28	0080.220.033		Obejma I	4	–	4	–	4	–	–	
29	0054/21-153/3		Śruba M8x50-8.8-B PN-74/M-82101	4	–	4	–	4	–	–	
30	0080.220.030		Drążek poprzeczny	2	–	2	–	2	–	–	
–	0083.221.020		Osłona kompletna	–	4	–	4	–	4	4	a

Uwaga:
a – alternatywa, poz. 3;
Z – na żądanie przy rozstawie kół przednich do 2000.



RYS. 1. Mechanizm zwrotniczy — drążki kierownicze; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 59/'85

chanizm zwrotniczy ciągników Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614. Tablicę tę trzeba wpiąć do suplementu, wydanie 1985 r., do katalogu części kołowych ciągników rolniczych Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614, wydanie 1984 r., anulując jednocześnie tablicę 59/'85 w suplemencie. W wykazie tablic suplementu, wydane 1985 r., trzeba anulować tablicę 59 zespołów 220 i 221 i tablicę 59/'85 zespołu 221, a w to miejsce wpisać tablicę 59/'85 zespołów 220 i 221 dla wszystkich omawianych ciągników Ursus (rys. 1).

Ursus C-330M i C-335M

Sprzęgło

W zespole 0042/21-300/0 zmieniono średnicę zewnętrzną tarczy sprzęgła napędu przekaźnika z ∅ 224−1 mm, na średnicę ∅ 225−1 mm.

W związku z tym w katalogu części ciągnika Ursus C-330, wydanie 1979 r., nastąpiła zmiana w tablicy 21/1 — zespół 0042/21-300/0.

Tablica 21/1
ZESPÓŁ 0042/21-300/0
SPRZĘGŁO
(od nr ciągnika 231500)

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
11	0042/21-105/1	Tarcza sprzęgła napędu przekaźnika /od numeru ciągnika 391569/	1
11a	0042/21-301/0	Tarcza sprzęgła napędu przekaźnika /od numeru ciągnika 391570/	1

Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614


Ograniczniki teleskopowe

W ciągnikach Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614 montowane są ograniczniki teleskopowe do ograniczania poprzecznych wychyleń dźwigni dolnych trzypunktowego układu zawieszenia. Ograniczniki teleskopowe są z jednej strony mocowane do pochwy tylnego mostu, a z drugiej — do dźwigni dolnych trzypunktowego układu zawieszenia.

W związku z tym, w katalogu części kołowych ciągników rolniczych Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614, wydanie 1984 r., w tablicy 128, w rubryce — Uwagi — wprowadza się literę A przy poz. 13 (4 szt.), 14, 15, 16, 17, 19 i 20. Pozycje te trzeba zamawiać na części zamienne do ciągników 912 — do numeru 03265, 914 — do numeru 01846, 1012 — do numeru 00443, 1014 — do numeru 00367, 1222 — do numeru 01274, 1224 — do numeru 00910, 1614 — do numeru 00439.

Tablica 142/'85
ZESPÓŁ 449
OGRANICZNIKI TELESKOPOWE

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa	Liczba sztuk w ciągniku							Uwagi
				912	914	1012	1014	1222	1224	1614	
1	0083.449.002		Obejma	4	4	4	4	4	4	4	
2	0083.449.040		Wspornik prawy	1	1	1	1	1	1	1	
3	0083.449.050		Sworzeń	2	2	2	2	2	2	2	
4	0054/28-017/5		Zawleczka S-Zn 8x40 PN-76/M-82001	2	2	2	2	2	2	2	
5	0054/61-121/4		Podkładka sprężysta Z 18,3 Fe/Zn9 PN-77/M-82008	8	8	8	8	8	8	8	
6	0054/23-134/9		Nakrętka M18-8-B Fe/Zn 7c PN-75/M-82144	8	8	8	8	8	8	8	
7	0083.449.001		Tulejka gumowa	4	4	4	4	4	4	4	
8	0083.449.010		Teleskop	2	2	2	2	2	2	2	
9	0083.449.020		Wysięgnik	2	2	2	2	2	-	-	
9	0088.449.020		Wysięgnik	-	-	-	-	-	2	2	
10	0054/28-043/4		Przetyczka A 11x50 BN-81/1902-31	2	2	2	2	2	2	2	
11	0083.449.030		Wspornik lewy	1	1	1	1	1	1	1	



RYS. 1. Ograniczniki teleskopowe; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 142/'85

Jednocześnie zamieszcza się nową tablicę katalogową 142/'85 (rys. 1), na której przedstawiono, w rozbiciu na detale, zespół ograniczników teleskopowych. Tablica ta występuje w suplemencie, wydanie 1985 r., do katalogu części kołowych ciągników rolniczych Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614, wydanie 1984 r.

Ograniczniki teleskopowe montowane są do ciągników 912 — od numeru 03266, 914 — od numeru 01847, 1012 — od numeru 00444, 1014 — od numeru 00368, 1222 — od numeru 01276, 1224 — od numeru 00911, 1614 — od numeru 00440.


Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614

Siedzisko operatora

W ciągnikach Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614 montowane jest siedzisko operatora SA 50/1, produkowane w Fabryce Maszyn Rolniczych w Kunowie. Siedzisko SA 50/1 montowane jest w ciągnikach 912 — od nu-

Tablica 96/'85/1
ZESPÓŁ 343
SIEDZISKO OPERATORA

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa	Liczba sztuk w ciągniku							Uwagi
				912	914	1012	1014	1222	1224	1614	
1	0054/23-131/0		Nakrętka M8-5-B PN-75/M-82144	4	4	4	4	4	4	4	
2	0087.343.020		Wspornik kompletny	1	1	1	1	1	1	1	
3	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 PN-77/M-82008	6	6	6	6	6	6	6	
4	0054/21-060/5		Śruba M8x20-5.6-B PN-74/M-82105	6	6	6	6	6	6	6	
5	0054/61-230/4		Podkładka 8,5 PN-59/M-82030	2	2	2	2	2	2	2	
6	0088.343.901		Siedzisko operatora SA 50/1	1	1	1	1	1	1	1	
6	0087.343.901		Siedzisko operatora SA 50/1L	1	1	1	1	1	1	1	Z
7	0054/21-061/6		Śruba M10x25-5.6-B PN-74/M-82105	2	2	2	2	2	2	2	
8	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 PN-77/M-82008	2	2	2	2	2	2	2	
9	0054/61-230/5		Podkładka okrągła 10,5 PN-59/M-82030	2	2	2	2	2	2	2	



Rys. 1 Siedzisko operatora; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 96/'85/1

meru 04457, 914 — od numeru 02450, 1012 — od numeru 00672, 1014 — od numeru 00464, 1222 — od numeru 01847, 1224 — od numeru 01440, 1614 — od numeru 00740.

W związku z tym w suplemencie, wydanie 1985 r., do katalogu części kołowych ciągników rolniczych Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614, wydanie 1984 r., anuluje się tablicę 96/'85, a w jej miejsce wprowadza się nową tablicę 96/'85/1 — sierdzisko operatora (rys. 1).

Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614

Pompa wody


W ciągnikach Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614 zmieniono pompę wody. Obecnie koło pasowe jest nakładane na wałek z wpustem czółenkowym, zabezpieczone podkładką i dokręcone nakrętką.

Zamieszczamy nową tablicę katalogową 21/1 — pompa wody (rys. 1), która obowiązuje do silników Z-8701.1 — od numeru 6815, Z-8401.1 — od numeru 9450, Z-8401.134 — od numeru 1699, Z-8002.134 — od numeru 882, Z-8602.1 — od numeru 2200.

Jednocześnie informujemy, że tablica 21 katalogu części

Tablica 21/1
ZESPÓŁ 017
POMPA WODY

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa	Liczba sztuk w ciągniku							Uwagi
				912	914	1012	1014	1222	1224	1614	
1	0087.017.506		Koło pasowe	1	1	1	1	1	1	1	
2	0054/62-051/3		Pierścień osadczy sprężynujący 62 W PN-81/M-85111	1	1	1	1	1	1	1	
3	0054/31-020/7		Łożysko 63052RS PN-79/M-86100	1	1	1	1	1	1	1	
4	0083.017.027		Tuleja dystansowa	1	1	1	1	–	–	–	
4	0089.017.023		Tuleja dystansowa	–	–	–	–	1	1	1	
5	0054/31-020/6		Łożysko 6205 2RS PN-79/M-86100	1	1	1	1	1	1	1	
6	0084.017.502		Wałek	1	1	1	1	–	–	–	
6	0087.017.507		Wałek	–	–	–	–	1	1	1	
7	0083.017.507		Wspornik alternatora	1	1	1	1	–	–	–	
7	0089.017.508		Wspornik alternatora	–	–	–	–	1	1	1	
8	0083.017.022		Obudowa łożysk	1	1	1	1	–	–	–	
8	0089.017.021		Obudowa łożysk	–	–	–	–	1	1	1	
9	0089.017.011		Uszczelka pompy wody	1	1	1	1	1	1	1	
10	0080.017.904		Uszczelka wałka pompy	1	1	1	1	1	1	1	
11	0089.017.005		Wirnik pompy	1	1	1	1	1	1	1	
12	0089.017.012		Uszczelka korpusu	1	1	1	1	1	1	1	
13	0089.017.008		Korpus pompy wody	1	1	1	1	1	1	1	
14	0054/69-130/1		Korek odpowietrzający M22x1,5 ZN-63/MPC/06-03119	1	1	1	1	1	1	1	
15	0054/61-252/7		Pierścień uszczelniający 22x27 ZN-76/MPC/06-031263	1	1	1	1	1	1	1	
16	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 PN-77/M-82008	4	4	4	4	4	4	4	
17	0054/23-131/2		Nakrętka M10-5-B PN-75/M-82144	4	4	4	4	4	4	4	
18	0080.017.003		Podkładka zabezpieczająca	1	1	1	1	1	1	1	
19	0054/23-061/6		Nakrętka M16x1,5 PN-74/M-82153	1	1	1	1	1	1	1	
20	0054/26-010/6		Wpust czółenkowy 5x6,5 PN-73/M-85008	1	1	1	1	1	1	1	



RYS. 1. **Pompa wody; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 21/1**


kołowych ciągników rolniczych Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614, wydanie 1984 r., obowiązuje do pomp wody do silników Z-8701.1 — do numeru 6814, Z-8401.1 — do numeru 9449, Z-8401.134 — do numeru 1698, Z-8002.134 — do numeru 881 oraz do silników Z-8602.1 — do numeru 2199.

Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614

Filtry i przewody obwodu I

W ciągnikach Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614 w obwodzie hydraulicznym I, w miejsce dotychczasowego filtru oleju, oznaczonego nr 0050/60-738/0, wprowadzono filtr dokładny pełnoprzepływowy, oznaczony nr 0089.407.902, i dostosowano do niego przewody. Rozbity na detale zespół — filtry i przewody obwodu I — przedstawiono w tablicy 118/'85 (rys. 1). Tablica ta występuje w suplemencie, wydanie 1985 r., do katalogu części kołowych ciągników rolniczych Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614, wydanie 1984 r. Tablica 118/'85 obowiązuje do ciągników 912 — od numeru 4639, 914 — od numeru 2573, 1012 — od numeru 675, 1014 — od numeru 517, 1222 — od numeru 1965, 1224 — od numeru 1491, 1614 — od numeru 1970.

Jednocześnie informujemy, że tablica 118 w katalogu części kołowych ciągników rolniczych Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614, wydanie 1984 r., obowiązuje do wymienionych poprzednio numerów ciągników.



RYS. 1. **Filtry i przewody obwodu I; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 118/'85**

Tablica 118/'85
ZESPÓŁ 407
FILTRY I PRZEWODY OBWODU I

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa	Liczba sztuk w ciągniku							Uwagi
				912	914	1012	1014	1222	1224	1614	
1	0054/21-216/5		Śruba M8x50.6-B PN-74/M-82101	2	2	2	2	2	2	2	
2	0054/61-120/9		Podkładka sprężysta Z 8,2 Fe/Zn 9c PN-77/M-82008	7	7	7	7	7	7	7	
3	0080.407.074		Obejma	1	1	1	1	1	1	1	
4	0080.407.073		Wspornik	2	2	2	2	2	2	2	
5	0088.407.150		Rurka kompletna II	1	1	1	1	1	1	1	
6	0054/23-131/2		Nakrętka M10-5-B PN-75/M-82144	2	2	2	2	2	2	2	
7	0054/61-121/0		Podkładka sprężysta Z 10,2 Fe/Zn 9c PN-77/M-82008	2	2	2	2	2	2	2	
8	0088.407.160		Rurka kompletna I	1	1	1	1	1	1	1	
9	0088.407.091		Korpus złączki-prosty	1	1	1	1	1	1	1	
10	0054/25-040/5		Śruba przelotowa 10 ZN-74/HPC-29/ 20-002806.2	3	3	3	3	3	3	3	
11	0054/61-251/8		Pierścień uszczelniający 16x22 ZN-76/MPC/06-03126.2	6	6	6	6	6	6	6	
12	0089.407.020		Przewód kompletny II	1	1	1	1	1	1	1	
13	0054/61-251/9		Pierścień uszczelniający 18x22 ZN-76/MPC/06-03126.2	4	4	4	4	4	4	4	
14	0050/60-739/0c		Łącznik 13x43	2	2	2	2	2	2	2	
15	0089.407.010		Przewód kompletny I	1	1	1	1	1	1	1	
16	0054/21-061/4		Śruba M8x22-5.6-B PN-74/M-82105	4	4	4	4	4	4	4	
17	0080.407.067		Podkładka	1	1	1	1	1	1	1	
18	0054/23-131/0		Nakrętka M8-5-B PN-75/M-82144	2	2	2	2	2	2	2	
19	0089.407.050		Przewód kompletny III	1	1	1	1	1	1	1	
20	0086.407.901		Filtr ssący	1	1	1	1	1	1	1	
21	0086.407.039	20	Korek magnetyczny	1	1	1	1	1	1	1	
22	0050/10-134/0	20	Podkładka	1	1	1	1	1	1	1	
23	0086.407.013	20	Sprężyna I	1	1	1	1	1	1	1	
24	0054/51-054/8	20	Pierścień uszczelniający 85x3 PN-64/M-73093	1	1	1	1	1	1	1	
25	0086.407.012	20	Pokrywa	1	1	1	1	1	1	1	
26	0086.407.031	20	Sprężyna III	1	1	1	1	1	1	1	
27	0086.407.011	20	Korpus filtru ssącego	1	1	1	1	1	1	1	
28	0088.407.019	20	Wkładka filtrująca	1	1	1	1	1	1	1	
29	0054/51-055/6		Pierścień uszczelniajający 100x3 PN-64/M-73093	1	1	1	1	1	1	1	
30	0054/61-254/1	20	Pierścień uszczelniający 30x38 ZN-76/MPM/06-03126.3	1	1	1	1	1	1	1	
31	0046/41-823/0	20	Korek z magnesem	1	1	1	1	1	1	1	
32	0086.407.029	20	Zawór przelewowy filtru ssącego	1	1	1	1	1	1	1	
33	0086.407.026	32	Talerzyk	1	1	1	1	1	1	1	
34	0086.407.027	32	Sprężyna II	1	1	1	1	1	1	1	
35	0054/28-016/2	32	Zawleczka S-Zn 1,2x20 PN-76/M-82001	1	1	1	1	1	1	1	
36	0054/51-052/6	20	Pierścień uszczelniający 40x2 PN-64/M-73093	1	1	1	1	1	1	1	
37	0086.407.070	32	Płytka z prętem	1	1	1	1	1	1	1	
38	0054/62-055/1	20	Pierścień osadczy sprężynujący W48 PN-81/M-85111	1	1	1	1	1	1	1	
39	0089.407.902		Filtr dokładny	1	1	1	1	1	1	1	
40	0054/62-052/9	49	Pierścień osadczy W18 PN-81/85111	1	1	1	1	1	1	1	
41	0089.407.012	49	Gniazdo	1	1	1	1	1	1	1	
42	0054/36-011/0	49	Kulka Ø 11,906-40 PN-83/M-86452	1	1	1	1	1	1	1	
43	0089.407.013	49	Sprężyna zaworu	1	1	1	1	1	1	1	
44	0089.407.005	39	Pierścień uszczelniający	1	1	1	1	1	1	1	
45	0089.407.006	39	Tulejka	1	1	1	1	1	1	1	
46	0089.407.004	49	Pokrywa filtru	1	1	1	1	1	1	1	
47	0054/51-055/7	39	Pierścień uszczelniający 115x3 PN-64/M-73093	1	1	1	1	1	1	1	
48	0089.407.110	39	Wkład filtru	1	1	1	1	1	1	1	
49	0089.407.049	39	Pokrywa kompletna	1	1	1	1	1	1	1	
50	0089.407.007	39	Miseczka	1	1	1	1	1	1	1	
51	0086.407.013	39	Sprężyna I	1	1	1	1	1	1	1	
52	0089.407.014	39	Obudowa filtru	1	1	1	1	1	1	1	
53	0054/21-293/4		Śruba M8x75-5.6 PN-60/M-82163	1	1	1	1	1	1	1	
54	0089.407.011	39	Uszczelka	1	1	1	1	1	1	1	

Ursus C-330M i C-335M

Tylny most — zwolnice


W suplemencie, wydanie 1985 r., do katalogu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-330, wydanie 1979 r., w tablicy 27/1, zespół 0043/21-800/0 — tylny most — zwolnice (rys. 1), wprowadza się śrubę z łbem sześciokątnym, poz. 15, zamiast śruby gniazdowej, w celu ułatwienia montażu. Jednocześnie do tej tablicy wprowadza się uszczelkę, nr katalogowy 0050/52-802/0, poz. 49, która została pominięta w tej tablicy.

Tablica 27/1
ZESPÓŁ 0043/21-800/0
TYLNY MOST
ZWOLNICE

Nr poz.	Nr podzespołu	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk
15		0054/21-190/4	Śruba M8x20-5.6-B PN-74/M-82242 /zamiast 0054/21-260/8 od nr ciągnika 391993/	8
28		0050/42-831/0	Podkładka /anulowana/	2
29		0050/21-810/0	Pierścień ustalający /anulowany/	2
39		0054/61-251/2	Pierścień uszczelniający 14x18 /zamiast 0050/72-133/0 od nr ciągnika 386993/	4
48		0043/21-806/0	Wkładka kpl /od nr ciągnika 386993/	2
49		0050/52-802/0	Uszczelka /od nr ciągnika 386993/	2

Zamiast podkładki uszczelniającej o nr katalogowym 0050/72-133/0, poz. 39, wprowadza się pierścień uszczelniający, nr katalogowy 0054/61-251/2.

Wprowadza się pozycję 48, o nr katalogowym 0043/21-806/0, w miejsce pozycji 28, nr katalogowy 0050/42-831/0, i pozycji 29, nr katalogowy 0050/21-810/0, gdyż części te są spawane i nie mogą być oddzielnie zamawiane na części zamienne.




RYS. 1. Tylny most — zwolnice; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 27/1

Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614


Głowica cylindrów

W ciągnikach Ursus zmieniono zawory ssące i gniazda zaworów ssących (rys. 1 i 2). Aktualnie montowane gniazda i zawory ssące o kącie 120° nie są zamienne z poprzednio montowanymi o kącie 90°. Pod wewnętrzną sprężynę zaworów wprowadzono talerzyk dolny, poz. 65. Wprowadzono również na części zamienne pokrywę głowicy łącznie z uszczelką, poz. 66. Natomiast w uszczelkach pod głowicę, poz. 37, dla ciągników Ursus 912, 914, 1222 i 1224 zmieniono materiał lamówki obrzeża wycięcia pod tłok; dla pozostałych ciągników, tj. Ursus 1012, 1014 i 1614, uszczelki pod głowicę pozostają bez zmian i są takie same, jak poprzednio.

W celu uaktualnienia katalogu zamieszczamy zmiany, jakie trzeba nanieść w tablicy 4 — głowica cylindrów, katalogu części kołowych ciągników rolniczych Ursus 912, 914, 1012, 1014, 1222, 1224 i 1614, wydanie 1984 r.



RYS. 1. Głowica cylindrów — pokrywa głowicy; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 4



RYS. 2. Głowica cylindrów — sprężyny i gniazda zaworowe; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 4

Tablica 4
ZESPÓŁ 005
GŁOWICA CYLINDRÓW

Nr poz.	Oznaczenie	Nr poz. podzespołu	Nazwa	Liczba sztuk w ciągniku							Uwagi
				912	914	1012	1014	1222	1224	1614	
20	0089.005.510		Dźwigienka zaworowa	8	8	8	8	12	12	12	
32	0089.005.508	46	Prowadnica zaworu ssącego	4	4	4	4	6	6	6	
35	0084.005.501		Rura wydechowa	1	1	–	–	–	–	–	
35	0087.005.501		Rura wydechowa	–	–	–	–	1	1	–	
36	0087.005.503		Rura wydechowa	1	1	–	–	1	1	–	
37	0084.005.920		Uszczelka głowicy s = 1,2	1	1	–	–	–	–	–	
37	0084.005.921		Uszczelka głowicy s = 1,5	1	1	–	–	–	–	–	
37	0083.005.920		Uszczelka głowicy s = 1,2	–	–	1	1	–	–	–	
37	0083.005.921		Uszczelka głowicy s = 1,5	–	–	1	1	–	–	–	
37	0087.005.920		Uszczelka głowicy s = 1,2	–	–	–	–	1	1	–	
37	0087.005.921		Uszczelka głowicy s = 1,5	–	–	–	–	1	1	–	
37	0089.005.920		Uszczelka głowicy s = 1,2	–	–	–	–	–	–	1	
37	0089.005.921		Uszczelka głowicy s = 1,5	–	–	–	–	–	–	1	
38	0087.005.001	63	Korpus termostatu	1	1	1	1	1	1	1	
41	0080.005.085	63	Pokrywa korpusu termostatu	–	–	1	1	–	–	1	
41	0086.005.026	63	Pokrywa korpusu termostatu	1	1	–	–	1	1	–	
42	0054/61-120/7		Podkładka sprężysta Z 6,1 Fe-Zn9c PN-77/M-82008	3	3	3	3	3	3	3	
43	0054/21-212/5		Śruba M6x30-5.6-B PN-74/M-82101	3	3	3	3	3	3	3	
44	0089.005.518	46	Prowadnica zaworu wydechowego	4	4	4	4	6	6	6	
46	0083.005.519	63	Głowica z gniazdami	1	1	1	1	–	–	–	A
46	0083.005.539	63	Głowica z gniazdami	1	1	1	1	–	–	–	B
46	0089.005.519	63	Głowica z gniazdami	–	–	–	–	1	1	1	A
46	0089.005.539	63	Głowica z gniazdami	–	–	–	–	1	1	1	B
55	0080.005.014	63	Zawór ssący	4	4	4	4	6	6	6	A
55	0089.005.915	63	Zawór ssący	4	4	4	4	6	6	6	B
57	0089.005.513	46	Gniazdo zaworu ssącego	4	4	4	4	6	6	6	A
57	0089.005.517	46	Gniazdo zaworu ssącego	4	4	4	4	6	6	6	B
65	0089.005.516	63	Talerzyk dolny	8	8	8	8	12	12	12	
66	0080.005.410		Pokrywa głowicy z uszczelką	1	1	1	1	–	–	–	
66	0086.005.410		Pokrywa głowicy z uszczelką	–	–	–	–	1	1	1	

A – obowiązuje do silników Z 8401.1 – do numeru 04170; Z 8401.134 – do numeru 00628, Z 8002.1 – do numeru 01371; Z 8002.134 – do numeru 00365; Z 8701.1 – do numeru 02946, Z 8602.1 – do numeru 00888.
B – obowiązuje do silników Z 8401.1 – od numeru 04171; Z 8401.134 – od numeru 00629; Z 8002.1 – od numeru 01372; Z 8002.134 – od numeru 00366; Z 8701.1 – od numeru 02947; Z 8602.1 – od numeru 00889.

Ursus C-330M, C-335M, C-360-3P, MF235 i MF255

Stosowanie ochronników słuchu

Na ciągnikach Ursus C-330M, C-335M, C-360-3P, MF235 i MF255 (bezkabinowych) przy ciężkich pracach polowych, takich jak głęboka orka, gryzowanie gleby itp., na stanowisku operatora powstaje podwyższone natężenie poziomu hałasu.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z 1982-12-22, w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U., nr 43, poz. 287), ZM „Ursus" zalecają przy długotrwałej pracy na ciągnikach Ursus C-330M, C-335M, C-360-3P, MF235 i MF255 stosowanie ochonników słuchu.

Doboru ochronników słuchu dla operatorów ciągników, produkcji ZM „Ursus" dokonał Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa, na zlecenie ZPC „Ursus".

Zalecane ochronniki słuchu dla poszczególnych typów ciągników są następujące.

1. Ochronniki słuchu typu wkładki dousznej:

- C-330M i C-335M — Stopper MDW-1, Stopper ELA, Stopper ELA 2;
- C-360-3P — Stopper MDW-1, Stopper ELA, Stopper ELA 2;
- Ursus MF 235 — Stopper MDW-1, Stopper ELA, Stopper ELA 2;
- Ursus MF 255 — Stopper MDW-1, Stopper ELA, Stopper ELA 2.

2. Ochronniki słuchu typu nausznikowego:

- C-330M i C-335M — TD-5, TD-7, TD-8, TD-2, OS-5;
- C-360-3P — TD-5, TD-8, TD-2;
- Ursus MF 235 — TD-5, TD-7, TD-8, TD-2, OS-5;
- Ursus MF 255 — TD-8.

Zabrania się stosowania ochronników słuchu w czasie przejazdu ciągnika po drogach publicznych (podstawa — pismo Ministerstwa Komunikacji, nr KKD-4-600/71/86/87 z 1987-01-27).

Ochronniki słuchu trzeba stosować zgodnie z instrukcją producenta ochronników.

Dystrybutorem ochronników słuchu jest Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego „Supon".